

## Схемы переходников для подключения к интерфейсу RS-232

### Переходник для подключения к ПК приборов НМВ-93.02, СВТУ-10 и СВТУ-10М



### Переходник для подключения модема к приборам СВТУ-10М



### Переходник для подключения принтера и УСД к приборам СВТУ-10М(М1, М2)



Внимание ! Для подключения приборов к ПК, в которых отсутствует интерфейс RS-232, необходимо использовать преобразователь интерфейса USB -> RS-232.

Рекомендованная модель - "Моха Uport-1110"